




High speed precision spindles

PE1 6/2 V 220/380 HZ 100 KW 0,07 rpm 6000

CURVA DI POTENZA - POWER CURVE



CURVA DI COPPIA - TORQUE CURVE

