





High speed precision spindles

AF100 7/2 CU V 220 O/OR 380 HZ 400 KW 1,0 rpm 24000

CURVA DI POTENZA ARIA - POWER CURVE AIR



CURVA DI COPPIA ARIA - TORQUE CURVE AIR






High speed precision spindles

AF100 7/2 CU V 220 O/OR 380 HZ 400 KW 1,8 rpm 24000

CURVA DI POTENZA LIQUIDO - POWER CURVE LIQUID



CURVA DI COPPIA LIQUIDO - TORQUE CURVE LIQUID

