




High speed precision spindles

PE1 7/2 V 220/380 HZ 100 KW 0,10 rpm 6000

CURVA DI POTENZA - POWER CURVE



CURVA DI COPPIA - TORQUE CURVE

