




High speed precision spindles

PE3 12/2 V 220/380 HZ 50 KW 0,30 rpm 3000

CURVA DI POTENZA - POWER CURVE



CURVA DI COPPIA - TORQUE CURVE

