





High speed precision spindles

S3 14/2 V 220/380 HZ 50 KW 8,8 rpm 3000

CURVA DI POTENZA - POWER CURVE



CURVA DI COPPIA - TORQUE CURVE






High speed precision spindles

S3 14/2 V 380 Δ HZ 100 KW 12,6 rpm 6000

CURVA DI POTENZA - POWER CURVE



CURVA DI COPPIA - TORQUE CURVE

