





High speed precision spindles

S3 16/4 V 220/380 HZ 50 KW 7,1 rpm 1500

CURVA DI POTENZA - POWER CURVE



CURVA DI COPPIA - TORQUE CURVE






High speed precision spindles

S3 16/4 V 380 Δ HZ 100 KW 8,4 rpm 3000

CURVA DI POTENZA - POWER CURVE



CURVA DI COPPIA - TORQUE CURVE

